



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO / MG

VEREADOR ELTINHO

Indicação Nº 108/2025

Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho
Sr. Maique Aparecido Alves
maique@camarabd.mg.gov.br
Rua Marechal Floriano Peixoto, 40, Centro, Bom Despacho/MG

O Vereador subscritor, com assento nesta Casa Legislativa, amparado no art. 141 do Regimento Interno e no art. 71 da Lei Orgânica Municipal, vem perante Vossa Excelência solicitar que seja enviada ao Exmo. Prefeito e a Secretaria competente, a seguinte indicação:

Indico a necessidade de que sejam realizados reparos e manutenção na ponte sobre o córrego localizada na Avenida Maria Guerra, onde a vegetação nas proximidades encontra-se alta, o que tem prejudicado a visibilidade das placas de sinalização, além de atrapalhar a circulação de pedestres. Há, em determinado trecho da ponte, um leve afundamento do asfalto, o qual vem se agravando com o período chuvoso, podendo evoluir para um problema estrutural mais sério. Ressalta-se, ainda, que, em uma das laterais da ponte, já ocorreu a cedência do solo, formando um barranco, conforme demonstram as imagens anexas, o que aumenta significativamente o risco de acidentes.

JUSTIFICATIVA:

Os moradores procuraram este vereador subscritor para relatar os inúmeros transtornos causados no lugar mencionado, os quais têm manifestado grande preocupação com as condições atuais da ponte sobre o córrego. Relatos apontam que a vegetação alta tem comprometido a visibilidade das placas de sinalização, gerando insegurança, especialmente no período noturno, além de dificultar a passagem de pedestres, que muitas vezes são obrigados a dividir espaço com veículos. Além disso, o afundamento identificado no asfalto da ponte tem causado apreensão entre motoristas e moradores da região, que temem o agravamento da situação, principalmente com a continuidade das chuvas, podendo resultar em acidentes ou até mesmo na interdição da via. Dessa forma, a presente solicitação busca garantir a segurança de todos que utilizam o referido trecho.

Bom Despacho, 13 de 04 de 2025.


Eltinho

Elton Cláudio Pimentel Gontijo
Vereador



- Imagem da margem da ponte, onde é possível observar a área de proteção (ocupada por vegetação), bem como o local onde já ocorreu o deslizamento de terra.



- Imagem das proximidades da margem da ponte, onde é possível observar a área com vegetação alta, atrapalhando a visualização da sinalização.



- Imagem das proximidades da ponte, onde é possível observar um leve afundamento do asfalto, o qual vem se agravando com o período chuvoso, podendo evoluir para um problema estrutural mais sério.